



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области  
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
 344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50, тел: (863) 305-16-48, факс: (863) 305-16-49  
 Сайт: www.gpnrostov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 8 - 117/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад второй категории № 213**

**Советского района города Ростова-на-Дону Кононенко Татьяне Васильевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 117 - 8 от «11» января 2013 г. главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «01» августа 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «28» августа 2013 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад второй категории № 213 Советского района г. Ростова-на-Дону, фактически осуществляющего деятельность по адресу: Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 87/1.

**проверку проводил(а):**

Дорофеева Наталья Николаевна - Инспектор Советского отделения НД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы, эксперты не привлекались

**совместно с:** заведующей МБДОУ № 213 Кононенко Татьяной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 "ГОСТ Р	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2014	

	12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система по зданию.			
2.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 8), предназначенной для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
3.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования на лестничную клетку 2-го этажа (район групповой ячейки № 3) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
4.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	

	групповой ячейки № 8 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.			
5.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 8) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). К сертификату ПБ не был представлен протокол испытаний, в котором указаны показатели класса пожарной опасности строительных материалов.	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2014	
6.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 3), предназначенной для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
7.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования на лестничную клетку 2-го этажа (район групповой ячейки № 3) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	

	именно: 0,86 м.			
8.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
9.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 3) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). К сертификату ПБ не был представлен протокол испытаний, в котором указаны показатели класса пожарной опасности строительных материалов.	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2014	
10.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Феде-	01.06.2014	

	обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 2 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	рации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
12.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
13.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
14.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	

	групповой ячейки № 1 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.			
15.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 5), предназначенной для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
16.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 5) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). К сертификату ПБ не был представлен протокол испытаний, в котором указаны показатели класса пожарной опасности строительных материалов.	ст.134 п.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.06.2014	
17.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
18.	На объекте защиты, при	п.33 Правила проти-	01.06.2014	

	эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в спортивный зал менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	вопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390		
19.	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над запасным эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 5, а именно: из спальни.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.06.2014	
20.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 из помещения спортивного зала 2-го этажа предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует второй эвакуационный выход.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	
21.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	

	числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.			
22.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 4 2-го этажа предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует второй эвакуационный выход.	п.33 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.06.2014	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«28» августа 2013 г.  
М.П.\*

Дорофеева Н.Н. - Инспектор Советского отделения  
НД ОНД по г. Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по  
Ростовской области старший лейтенант внутренней  
службы

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ № 213 Кононенко Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» августа 2013 г.

  
(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД № 8

001012